

АКТ
проведения ежегодного основного осмотра
оборудования спортивной площадки КОГПОБУ «Омутнинский колледж
педагогике, экономики и права»

от 17.07.2024г

В целях оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности оборудования спортивной площадки, установленной на территории КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» комиссия в составе:

Председатель комиссии: Запольских А.Г. – заместитель директора по учебной работе;

Члены комиссии:

Мочалова Л.А. – заведующий хозяйством;

Исупов С.Д. – руководитель физического воспитания;

Устинова А.Д. – заведующий отделением;

Кротов А.М. – преподаватель.

провела ежегодный осмотр, проверку комплектности и состояния оборудования спортивной площадки и составила настоящий акт.

Владелец: КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

Адрес установки: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3

Краткое описание состояния оборудования спортивной площадки:

1. Характеристика поверхности спортивной площадки: газон. Поверхность спортивной площадки требует подкоса.
2. Состояние оборудования спортивной площадки:

№п\п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1.	Футбольные ворота	нет замечаний	нет	

3. Информационное обеспечение безопасности: информационные таблички отсутствуют.

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения технического состояния оборудования спортивной площадки требованиям безопасности:

для обеспечения безопасности и благоустройства спортивной площадки, установленной по адресу: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3 устранить недостатки:

1. укрепить ворота;
2. подкосить траву

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Запольских А.Г.


Мочалова Л.А.


Исупов С.Д.


Устинова А.Д.


Кротов А.М.

АКТ
проведения ежегодного основного осмотра
оборудования баскетбольной площадки КОГПОБУ «Омутнинский колледж
педагогике, экономики и права»

от 17.07.2024г

В целях оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности оборудования баскетбольной площадки, установленной на территории КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» комиссия в составе:

Председатель комиссии: Запольских А.Г. – заместитель директора по учебной работе;

Члены комиссии:

Мочалова Л.А. – заведующий хозяйством;

Исупов С.Д. – руководитель физического воспитания;

Устинова А.Д. – заведующий отделением;

Кротов А.М. – преподаватель.

провела ежегодный осмотр, проверку комплектности и состояния оборудования баскетбольной площадки и составила настоящий акт.

Владелец: КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

Адрес установки: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д.35

Краткое описание состояния оборудования площадки:

1. Характеристика поверхности баскетбольной площадки: асфальтовое покрытие. К поверхности баскетбольной площадки замечаний нет
2. Состояние оборудования баскетбольной площадки:

№п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1.	Баскетбольные щиты	нет замечаний	нет замечаний	
2.	Баскетбольные кольца	нет замечаний	нет замечаний	
3.	Баскетбольные стойки	нет замечаний	Провести покраску	

3. Информационное обеспечение безопасности: информационные таблички отсутствуют.

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения технического состояния оборудования баскетбольной площадки требованиям безопасности:

для обеспечения безопасности и благоустройства баскетбольной площадки, установленной по адресу: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 35 устранить недостатки:

1. Покрасить баскетбольные стойки
2. Повесить информационные таблички.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:











Запольских А.Г.
Мочалова Л.А.
Исупов С.Д.
Устинова А.Д.
Кротов А.М.

АКТ
проведения ежегодного основного осмотра
оборудования стадиона
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

от 17.07.2024г

В целях оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности оборудования стадиона, установленного на территории КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» комиссия в составе:

Председатель комиссии: Запольских А.Г. – заместитель директора по учебной работе;

Члены комиссии:

Мочалова Л.А. – заведующий хозяйством;

Исупов С.Д. – руководитель физического воспитания;

Устинова А.Д. – заведующий отделением;

Кротов А.М. – преподаватель.

провела ежегодный осмотр, проверку комплектности и состояния оборудования стадиона и составила настоящий акт.

Владелец: КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

Адрес установки: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3

Краткое описание состояния оборудования площадки:

1. Характеристика поверхности стадиона: грунт. Поверхности стадиона замечания низкий уровень.

2. Состояние оборудования стадиона:

№п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1.	Шведская стенка	нет замечаний	нет	
2.	Брусья	нет замечаний	нет	
3.	Низкая перекладина	нет замечаний	нет	
4.	Гимнастические бревна	нет замечаний	нет	
5.	Рукоход	нет замечаний	нет	
6.	Беговая дорожка	Низкий уровень	Требует подсыпки	Подсыпка опилом

3. Информационное обеспечение безопасности: информационные таблички отсутствуют.

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения технического состояния оборудования детской стадиона требованиям безопасности:

для обеспечения безопасности и благоустройства стадиона, КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» расположенной по адресу: Кировская область, г. Омутнинск, ул.

Воровского, д. 3 устранить недостатки :

1. «Подсыпать беговую дорожку
2. Повесить информационные таблички.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:


Запольских А.Г.

Мочалова Л.А.

Исупов С.Д.

Устинова А.Д.

Кротов А.М.

АКТ
проведения ежегодного основного осмотра
оборудования туристического полигона КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики,
экономики и права»

от 17.07.2024г

В целях оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности оборудования туристического полигона, установленного на территории КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» комиссия в составе:

Председатель комиссии: Запольских А.Г. – заместитель директора по учебной работе;

Члены комиссии:

Мочалова Л.А. – заведующий хозяйством;

Исупов С.Д. – руководитель физического воспитания;

Устинова А.Д. – заведующий отделением;

Кротов А.М. – преподаватель.

провела ежегодный осмотр, проверку комплектности и состояния оборудования туристического полигона и составила настоящий акт.

Владелец: КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

Краткое описание состояния оборудования площадки:

1. Характеристика поверхности туристического полигона: газон. Состояние поверхности туристического полигона удовлетворительное.

2. Информационное обеспечение безопасности: информационные таблички отсутствуют.

Рекомендации комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения технического состояния оборудования туристического полигона требованиям безопасности:

для обеспечения безопасности и благоустройства туристического полигона, установленного по адресу: КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» расположенной по адресу: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д.35, устранить недостатки :

1 Произвести обкашивание территории вокруг туристического полигона.

2. Повесить информационные таблички.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

	Запольских А.Г.
	Мочалова Л.А.
	Исупов С.Д.
	Устинова А.Д.
	Кротов А.М.